

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Югорское управление технологического транспорта и специальной техники Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	159	159	0	110	24	25	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	298	298	0	230	34	34	0	0	0
из них женщин	2	2	0	1	1	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом аббревиатурного наименования СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Автоколонна №10																							
2110001	Водитель вездехода ГАЗ-3403	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2110002	Водитель вездехода ДТ-10П	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2110003	Водитель вездехода ДТ-30П	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2110031	Водитель автомобиля DEMAG AC 155 TT	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2110045	Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 (вакуумный)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

2110054	Водитель автомобиля НЕФА3-4208 (вахтовый)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2110078	Водитель вездехода ХТЗ-10НК	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2110095	Водитель автомобиля КАМАЗ 43118 (ремонтная мастерская)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2110097	Водитель автомобиля КАМАЗ 65115 (автокран)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоколонна №11																							
2111005	Водитель вездехода ХТЗ-10НК	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2111033	Водитель автомобиля КАВЗ-4238 (автобус)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2111051	Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 (мусоровоз)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2111056	Водитель автомобиля КАМАЗ-43118 (автокран)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2111068	Водитель автомобиля УАЗ-29894 "Patriot"	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2111072	Водитель автомобиля КАМАЗ-43114 (монтажный подъемник)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2111073	Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 (вакуумный)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2111074	Водитель автомобиля НЕФА3-4208 (вахтовый)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2111108	Водитель автомобиля КАМАЗ 65115 (самосвал)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2111107	Водитель автомобиля КАМАЗ 65115 (автокран)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2111106	Водитель автомобиля КАМАЗ 43118 (ремонтная мастерская)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоколонна №12																							
2112002	Водитель вездехода ГАЗ-3403	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2112004	Водитель вездехода ХТЗ-10НК	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2112040	Водитель автомобиля ГАЗ-2705 (фургон)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2112071	Водитель автомобиля НЕФА3-4208 (вахтовый)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2112117	Водитель автомобиля УРАЛ С35510	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2112118	Машинист бульдозера Т 35	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2112119	Водитель автомобиля УРАЛ-63704 (седельный тягач)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2112123	Машинист трубоукладчика ТТ-511	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2112120	Водитель автомобиля ГАЗ GAZelle NEXT (автобус)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2112121	Водитель автомобиля КАМАЗ 65115 (коммунальная машина)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Автоколонна №13																							
2113001	Водитель вездехода ГАЗ-3403	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2113002	Водитель вездехода ХТЗ-10НК	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2113027	Водитель автомобиля КАВЗ-4238 (автобус)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2113037	Водитель автомобиля НЕФАЗ-4208 (вахтовый)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2113047	Водитель автомобиля КАМАЗ-43118 (бортовой)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2113064	Машинист бульдозера Т 35	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2113065	Водитель автомобиля КАМАЗ 65115 (автокран)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2113068	Машинист трубоукладчика ТГ-511	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2113066	Водитель автомобиля КАМАЗ-43118 (монтажный подъемник)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2113067	Водитель автомобиля УРАЛ С35510	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоколонна №14																							
2114001	Водитель вездехода ГАЗ-3403	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2114002	Водитель вездехода ХТЗ-10НК	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2114027	Водитель автомобиля КАМАЗ-МАРКОПОЛО BRAVIS G5 (автобус)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2114047	Водитель автомобиля УРАЛ-63704 (седельный тягач)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2114062	Водитель автомобиля КАМАЗ-43114 (монтажный подъемник)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2114063	Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 (вакуумный)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2114064	Водитель автомобиля НЕФАЗ-4208 (вахтовый)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2115002	Водитель вездехода ХТЗ-10НК	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2114083	Водитель автомобиля КАМАЗ 65115 (автокран)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2114084	Машинист трубоукладчика ТГ-511	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2114082	Водитель автомобиля ПАЗ-320405 Vector Next	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоколонна №2																							
2102024	Тракторист YAMAHA YFM450FVAD (мотовездеход)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2102025	Тракторист CAN-AM COMMANDER LTD (снегоболотоход)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2102026	Тракторист CAN-AM OUTLANDER XMR (снегоболотоход)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2102051	Водитель автомобиля УРАЛ-С35510	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2102052	Тракторист Россомаха (мотовездеход)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2102053	Тракторист Stels V800	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	(снегоболотоход)																							
2102054	Водитель автомобиля Газель NEXT (лаборатория)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Автоколонна №3																								
2103002	Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 (вакуумный)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2103003	Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 (самосвал)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2103005	Водитель автомобиля КАМАЗ-65226-ЕЗ (седельный тягач)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2103014	Водитель автомобиля КАМАЗ-53228 (ПТУА-1600/100)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2103016	Тракторист 2800HR "Трак Truk"	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2103019	Тракторист HUSKY	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2103020	Тракторист РВ-110DR	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2103021	Машинист экскаватора VENIERI VF 10.23С	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2103024	Машинист автогрейдера ДЗ-98	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2103025	Машинист экскаватора ЕК-18	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2103026	Водитель погрузчика АМКОДОР-332С4-01	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2103027	Тракторист Замбони	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2103030	Водитель вездехода ХТЗ-10НК	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
2103031	Машинист автогрейдера ДЗ-98	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2103033	Тракторист МТЗ-82	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2103034	Машинист бульдозера Т-170	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2103059	Тракторист Беларусь 82	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Автоколонна №4																								
2104001	Водитель автомобиля ГАЗ-2705 (фургон)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2104002	Водитель автомобиля КАМАЗ-МАРКОПОЛО BRAVIS G5 (автобус)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2104003	Водитель автомобиля Mercedes-Benz "Sprinter" (автобус)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2104004	Водитель автомобиля Mercedes-Benz "Sprinter" 313 CDI (автобус)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2104007	Водитель автомобиля SOR LC10.5 (автобус)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2104010	Водитель автомобиля Volkswagen "Caravelle"	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2104011	Водитель автомобиля YUTONG ZK6129H (автобус)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2104014	Водитель автомобиля КАМАЗ-43118 (автокран)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2104017	Водитель автомобиля НЕФАЗ-5299-	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

II																							
2104021	Водитель автомобиля IVECO DAILY	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104022	Водитель автомобиля НЕФА3-4208 (вахтовый)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104024	Водитель автомобиля КАМАЗ-43114 (монтажный подъемник)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104026	Водитель автомобиля ГАЗ-2752	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104028	Водитель автомобиля IVECO DAILY (фургон)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104030	Водитель автомобиля Liebherr LTM (автокран)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104031	Водитель автомобиля КАМАЗ-53215 (автокран)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104032	Водитель автомобиля УРАЛ-4320 (автокран)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104034	Водитель автомобиля УРАЛ-5557 (автокран)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104035	Водитель автомобиля LAND ROVER	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104036	Водитель автомобиля Lexus LS	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104037	Водитель автомобиля Lexus LS	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104039	Водитель автомобиля Mercedes-Benz G	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104040	Водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104042	Водитель автомобиля MERCEDES-BENZ VIANO	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104043	Водитель автомобиля Toyota "Land Cruiser" PRADO	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104045	Водитель автомобиля Toyota Camry	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104048	Водитель автомобиля Volkswagen Transporter	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104050	Водитель автомобиля VOLKSWAGEN 7HM	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104055	Водитель автомобиля ГАЗ-3221	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104057	Водитель погрузчика MERLO P40.17	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104058	Водитель погрузчика MERLO P32.6L	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104059	Водитель автомобиля Mercedes-Benz S 500	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104060	Водитель автомобиля Mercedes-Benz S 350	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104061	Водитель автомобиля Mercedes-Benz S 63 AMG	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104068	Водитель автомобиля ЗИЛ-433440 (131)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104078	Водитель автомобиля XCMG	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	ХСА100 S (автокран)																						
2104079	Водитель автомобиля УРАЛ С35510	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104080	Водитель автомобиля ГАЗ GAZelle NEXT (автобус)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2104081	Водитель автомобиля ПАЗ-320405 Vector Next	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоколонна №5																							
2105002	Водитель автомобиля УРАЛ-63701 (самосвал)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2105003	Водитель автомобиля КАМАЗ-43114 (фургон)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2105022	Водитель автомобиля КАМАЗ-43118 (пожарный)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2105023	Водитель автомобиля КАМАЗ-43114 (пожарный)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2105037	Водитель вездехода ГАЗ-3403	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2105038	Водитель автомобиля НЕФАЗ-4208 (вахтовый)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2105041	Водитель вездехода ХТЗ-10НК	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2105076	Водитель автомобиля УРАЛ С35510	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2105078	Тракторист Беларус 82	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2105079	Водитель автомобиля КАМАЗ 65115 (автокран)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2105080	Машинист трубоукладчика ТТ-511	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоколонна №6																							
2106001	Водитель вездехода ГАЗ-3403	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2106002	Водитель вездехода ГТТ	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2106005	Водитель вездехода ЛГТТ-10НК	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2106027	Водитель автомобиля ГАЗ-2705 (фургон)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2106045	Водитель автомобиля КАМАЗ-65115N (самосвал)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2106069	Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 (мусоровоз)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2106070	Водитель автомобиля НЕФАЗ-4208 (вахтовый)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2106083	Машинист экскаватора ЕК-330	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2106085	Машинист бульдозера Т-35	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2106084	Водитель автомобиля ПАЗ-320405 Vector Next	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2106086	Водитель автомобиля ZOOMLION (автокран)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоколонна №7																							
2107002	Водитель вездехода ГАЗ-3403	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2107003	Водитель вездехода ДТ-10П	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет


2107004	Водитель вездехода ДТ-30П	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2107005	Водитель вездехода ХТЗ-10НК	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2107025	Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 (вакуумный)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2107055	Водитель автомобиля УАЗ-29893 (фургон)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2107071	Водитель автомобиля КАМАЗ-6511 (мусоровозы)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2107090	Водитель автомобиля НЕФА3-5299-11 (автобус)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2107091	Машинист экскаватора ЕК-330	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2107096	Машинист бульдозера Т-35	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2107092	Водитель автомобиля КАМАЗ 43118 (ремонтная мастерская)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоколонна №8																							
2108018	Машинист трубоукладчика KOMATSU D-355C-3	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2108044	Водитель автомобиля УАЗ-29893 (фургон)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2108049	Водитель автомобиля ЗИЛ-131 (ремонтная мастерская)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2108051	Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 (самосвал)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2108060	Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 (мусоровоз)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоколонна №9																							
2109001	Водитель вездехода ГАЗ-3403	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2109002	Водитель вездехода ДТ-10П	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2109003	Водитель вездехода ХТЗ-10НК	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2109049	Водитель автомобиля УАЗ-29893 (фургон)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2109083	Машинист бульдозера Агромаш-90ТГ 2647 А	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел кадров и социального развития																							
2100101	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Ремонтно-механические мастерские																							
2122033	Маляр	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора

(должность)



(подпись)







Свиридов А.М.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Пахомов В.И. <small>(Ф.И.О.)</small>	30.11.2023 <small>(дата)</small>
Начальник отдела охраны труда <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Кадников А.Н. <small>(Ф.И.О.)</small>	30.11.2023 <small>(дата)</small>
Начальник отдела организации труда и зарботной платы <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Нелюбин А.М. <small>(Ф.И.О.)</small>	30.11.2023 <small>(дата)</small>
Начальник отдела кадров и трудовых отношений <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Немцов П.В. <small>(Ф.И.О.)</small>	30.11.2023 <small>(дата)</small>
Начальник юридического отдела <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Лодягин А.В. <small>(Ф.И.О.)</small>	30.11.2023 <small>(дата)</small>
Первый заместитель председателя ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Мельников Д.Б. <small>(Ф.И.О.)</small>	30.11.2023 <small>(дата)</small>

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4981 <small>(№ в реестре экспертов)</small>	 <small>(подпись)</small>	Жукова Татьяна Сергеевна <small>(Ф.И.О.)</small>	11.11.2023 <small>(дата)</small>
--	---	---	-------------------------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Югорское управление технологического транспорта и специальной техники Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Автоколонна №10					
2110001. Водитель вездехода ГАЗ-3403	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2110002. Водитель вездехода ДТ-10П	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2110003. Водитель вездехода ДТ-30П	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2110031. Водитель автомобиля DEMAG AC 155 TT	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2110045. Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 (вакуумный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2110054. Водитель автомобиля НЕФАЗ-4208 (вахтовый)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2110078. Водитель вездехода ХТЗ-10НК	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2110095. Водитель автомобиля КАМАЗ 43118 (ремонтная мастерская)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2110097. Водитель автомобиля КАМАЗ 65115 (автокран)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Автоколонна №11					
2111005. Водитель вездехода ХТЗ-10НК	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2111033. Водитель автомобиля КАВЗ-4238 (автобус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2111051. Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 (мусоровоз)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2111056. Водитель автомобиля КАМАЗ-43118 (автокран)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2111068. Водитель автомобиля УАЗ-29894 "Patriot"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2111072. Водитель автомобиля КАМАЗ-43114 (монтажный подъемник)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2111073. Водитель автомобиля КАМАЗ-65115	Рекомендации по улучшению условий				

(вакуумный)	трудо: не требуются				
2111074. Водитель автомобиля НЕФА3-4208 (вахтовый)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2111108. Водитель автомобиля КАМАЗ 65115 (самосвал)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2111107. Водитель автомобиля КАМАЗ 65115 (автокран)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2111106. Водитель автомобиля КАМАЗ 43118 (ремонтная мастерская)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Автоколонна №12					
2112002. Водитель вездехода ГАЗ-3403	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2112004. Водитель вездехода ХТЗ-10НК	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2112040. Водитель автомобиля ГАЗ-2705 (фургон)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2112071. Водитель автомобиля НЕФА3-4208 (вахтовый)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2112117. Водитель автомобиля УРАЛ С35510	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2112118. Машинист бульдозера Т 35	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2112119. Водитель автомобиля УРАЛ-63704 (седельный тягач)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2112123. Машинист трубоукладчика ТГ-511	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2112120. Водитель автомобиля ГАЗ GAZelle NEXT (автобус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2112121. Водитель автомобиля КАМАЗ 65115 (коммунальная машина)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Автоколонна №13					
2113001. Водитель вездехода ГАЗ-3403	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2113002. Водитель вездехода ХТЗ-10НК	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2113027. Водитель автомобиля КАВЗ-4238 (автобус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2113037. Водитель автомобиля НЕФА3-4208 (вахтовый)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2113047. Водитель автомобиля КАМАЗ-43118	Рекомендации по улучшению условий				

(бортовой)	труда: не требуются				
2113064. Машинист бульдозера Т 35	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2113065. Водитель автомобиля КАМАЗ 65115 (автокран)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2113068. Машинист трубоукладчика ТТ-511	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2113066. Водитель автомобиля КАМАЗ-43118 (монтажный подъемник)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2113067. Водитель автомобиля УРАЛ С35510	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Автоколонна №14					
2114001. Водитель вездехода ГАЗ-3403	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2114002. Водитель вездехода ХТЗ-10НК	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2114027. Водитель автомобиля КАМАЗ-МАРКОПОЛО BRAVIS G5 (автобус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2114047. Водитель автомобиля УРАЛ-63704 (седельный тягач)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2114062. Водитель автомобиля КАМАЗ-43114 (монтажный подъемник)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2114063. Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 (вакуумный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2114064. Водитель автомобиля НЕФА3-4208 (вахтовый)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2115002. Водитель вездехода ХТЗ-10НК	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2114083. Водитель автомобиля КАМАЗ 65115 (автокран)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2114084. Машинист трубоукладчика ТТ-511	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2114082. Водитель автомобиля ПА3-320405 Vector Next	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Автоколонна №2					
2102024. Тракторист YAMAHA YFM450FVAD (мотовездеход)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2102025. Тракторист CAN-AM COMMANDER LTD (снегоболотоход)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2102026. Тракторист CAN-AM OUTLANDER XMR	Рекомендации по улучшению условий				

(снегоболотоход)	трудо: не требуются				
2102051. Водитель автомобиля УРАЛ-С35510	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2102052. Тракторист Росомаха (мотовездеход)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2102053. Тракторист Stels V800 (снегоболотоход)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2102054. Водитель автомобиля Газель NEXT (лаборатория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Автоколонна №3					
2103002. Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 (вакуумный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2103003. Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 (самосвал)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2103005. Водитель автомобиля КАМАЗ-65226-Е3 (седельный тягач)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2103014. Водитель автомобиля КАМАЗ-53228 (ПГУА-1600/100)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2103016. Тракторист 2800HR "Trak Truk"	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2103019. Тракторист HUSKY	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
2103020. Тракторист РВ-110DR	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2103021. Машинист экскаватора VENIERI VF 10.23С	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2103024. Машинист автогрейдера ДЗ-98	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2103025. Машинист экскаватора ЕК-18	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2103026. Водитель погрузчика АМКОДОР-332С4-01	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2103027. Тракторист Замбони	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2103030. Водитель вездехода ХТЗ-10НК	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2103031. Машинист автогрейдера ДЗ-98	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			

	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2103033. Тракторист МТЗ-82	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2103034. Машинист бульдозера Т-170	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2103059. Тракторист Беларус 82	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
Автоколонна №4					
2104001. Водитель автомобиля ГАЗ-2705 (фургон)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104002. Водитель автомобиля КАМАЗ-МАРКОПОЛО BRAVIS G5 (автобус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104003. Водитель автомобиля Mercedes-Benz "Sprinter" (автобус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104004. Водитель автомобиля Mercedes-Benz "Sprinter" 313 CDI (автобус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104007. Водитель автомобиля SOR LC10.5 (автобус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104010. Водитель автомобиля Volkswagen "Caravelle"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104011. Водитель автомобиля YUTONG ZK6129H (автобус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104014. Водитель автомобиля КАМАЗ-43118 (автокран)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104017. Водитель автомобиля НЕФАЗ-5299-11	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104021. Водитель автомобиля IVECO DAILY	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104022. Водитель автомобиля НЕФАЗ-4208 (вахтовый)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104024. Водитель автомобиля КАМАЗ-43114 (монтажный подъемник)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104026. Водитель автомобиля ГАЗ-2752	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104028. Водитель автомобиля IVECO DAILY (фургон)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104030. Водитель автомобиля Liebherr LTM (автокран)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104031. Водитель автомобиля КАМАЗ-53215 (автокран)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104032. Водитель автомобиля УРАЛ-4320 (автокран)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104034. Водитель автомобиля УРАЛ-5557 (автокран)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104035. Водитель автомобиля LAND ROVER	Рекомендации по улучшению условий				

	трудо: не требуются				
2104036. Водитель автомобиля Lexus LS	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104037. Водитель автомобиля Lexus LS	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104039. Водитель автомобиля Mercedes-Benz G	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104040. Водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104042. Водитель автомобиля MERCEDES-BENZ VIANO	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104043. Водитель автомобиля Toyota "Land Cruiser" PRADO	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104045. Водитель автомобиля Toyota Camry	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104048. Водитель автомобиля Volkswagen Transporter	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104050. Водитель автомобиля VOLKSWAGEN THM	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104055. Водитель автомобиля ГАЗ-3221	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104057. Водитель погрузчика MERLO P40.17	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104058. Водитель погрузчика MERLO P32.6L	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104059. Водитель автомобиля Mercedes-Benz S 500	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104060. Водитель автомобиля Mercedes-Benz S 350	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104061. Водитель автомобиля Mercedes-Benz S 63 AMG	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104068. Водитель автомобиля ЗИЛ-433440 (131)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104078. Водитель автомобиля XCMG XCA100_S (автокран)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104079. Водитель автомобиля УРАЛ С35510	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104080. Водитель автомобиля ГАЗ GAZelle NEXT (автобус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104081. Водитель автомобиля ПАЗ-320405 Vector Next	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Автокодонна №5					
2105002. Водитель автомобиля УРАЛ-63701 (самосвал)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2105003. Водитель автомобиля КАМАЗ-43114 (фургон)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2105022. Водитель автомобиля КАМАЗ-43118 (пожарный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2105023. Водитель автомобиля КАМАЗ-43114 (пожарный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2105037. Водитель вездехода ГАЗ-3403	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			

	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2105038. Водитель автомобиля НЕФАЗ-4208 (вахтовый)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2105041. Водитель вездехода ХТЗ-10НК	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2105076. Водитель автомобиля УРАЛ С35510	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2105078. Тракторист Беларусь 82	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2105079. Водитель автомобиля КАМАЗ 65115 (автокран)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2105080. Машинист трубоукладчика ТГ-511	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
Автоколонна №6					
2106001. Водитель вездехода ГАЗ-3403	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2106002. Водитель вездехода ГТТ	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2106005. Водитель вездехода ЛГТТ-10НК	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2106027. Водитель автомобиля ГАЗ-2705 (фургон)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2106045. Водитель автомобиля КАМАЗ-65115N (самосвал)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2106069. Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 (мусоровоз)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2106070. Водитель автомобиля НЕФАЗ-4208 (вахтовый)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2106083. Машинист экскаватора ЕК-330	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2106085. Машинист бульдозера Т-35	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2106084. Водитель автомобиля ПАЗ-320405 Vector Next	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2106086. Водитель автомобиля ZOOMLION	Рекомендации по улучшению условий				

(автокран)	труда: не требуются				
Автоколонна №7					
2107002. Водитель вездехода ГАЗ-3403	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2107003. Водитель вездехода ДТ-10П	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2107004. Водитель вездехода ДТ-30П	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2107005. Водитель вездехода ХТЗ-10НК	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2107025. Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 (вакуумный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2107055. Водитель автомобиля УАЗ-29893 (фургон)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2107071. Водитель автомобиля КАМАЗ-6511 (мусоровозы)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2107090. Водитель автомобиля НЕФА3-5299-11 (автобус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2107091. Машинист экскаватора ЕК-330	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2107096. Машинист бульдозера Т-35	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2107092. Водитель автомобиля КАМАЗ 43118 (ремонтная мастерская)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Автоколонна №8					
2108018. Машинист трубоукладчика KOMATSU D-355C-3	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
2108044. Водитель автомобиля УАЗ-29893 (фургон)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2108049. Водитель автомобиля ЗИЛ-131 (ремонтная мастерская)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2108051. Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 (самосвал)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2108060. Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 (мусоровоз)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Автоколонна №9					
2109001. Водитель вездехода ГАЗ-3403	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			

2109002. Водитель вездехода ДТ-10П	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2109003. Водитель вездехода ХТЗ-10НК	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2109049. Водитель автомобиля УАЗ-29893 (фургон)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2109083. Машинист бульдозера Агромаш-90ТГ 2647 А	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
Отдел кадров и социального развития					
2100101. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ремонтно-механические мастерские					
2122033. Маляр	Снизить воздействие вредных химических веществ	Эффективно использовать СИЗОД			

Дата составления: 11.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора
(должность)




Свиридов А.М.
(Ф.И.О.)

30.11.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель главного инженера по
охране труда, промышленной и
пожарной безопасности
(должность)



Пахомов В.И.
(Ф.И.О.)

30.11.2023
(дата)

Начальник отдела охраны труда
(должность)



Кадников А.Н.
(Ф.И.О.)

30.11.2023
(дата)

Начальник отдела организации труда и
зарботной платы
(должность)



Нелюбин А.М.
(Ф.И.О.)

30.11.2023
(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых
отношений
(должность)



Немцов П.В.
(Ф.И.О.)

30.11.2023
(дата)

Начальник юридического отдела
(должность)



Лодягин А.В.
(Ф.И.О.)

30.11.2023
(дата)

Первый заместитель председателя ППО



Мельников Д.Б.

30.11.2023

«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4981

(№ в реестре экспертов)

Т. Жукова

(подпись)

Жукова Татьяна Сергеевна

(Ф.И.О.)

11.11.2023

(дата)