

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Белоярское управление технологического транспорта и специальной техники Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	101	101	0	79	18	4	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	119	119	0	102	14	3	0	0	0
из них женщин	3	3	0	3	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом альфа-факторов, влияющих на СМЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Автоколонна № 1																							
2208105	Водитель (машинист) погрузчика АП-41015	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2208015	Водитель автомобиля ГАЗ-27057	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2210110	Водитель автомобиля КАМАЗ-55111	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоколонна № 2																							
2209110	Водитель (машинист) погрузчика АП-41015	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2209112	Машинист бульдозера Т-35.01 ЯБР-1	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

2209012	Водитель автомобиля КАМАЗ-43118 АЦ-9.0-40 461420	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2209013	Водитель автомобиля TOYOTA HIACE	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2209016	Машинист бульдозера D-9N CATERPILLAR	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2209017	Водитель вездехода ХТЗ-10НК	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
2209022	Машинист бульдозера Т-11.01 ЯБР-1	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2209023	Машинист бульдозера Т-11.01 ЯБР-1	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2209024	Водитель автомобиля КАМАЗ-43114 НЕФАЗ-4208-41	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2209025	Водитель вездехода ВИТЯЗЬ ДТ-10П	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
2209026	Водитель автомобиля КАМАЗ-4326-15, 49350А УМП-350	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2209004	Оператор заправочных станций	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Автоколонна № 3																								
2210124	Машинист экскаватора DOOSAN DX300LCA	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2210125	Водитель (машинист) погрузчика АП-40810	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2210126	Машинист бульдозера Т-11.02ЯМБР-3	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2210127	Водитель автомобиля КС-55713-1К-1 шасси КАМАЗ-65115	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2210027	Водитель автомобиля КАМАЗ-43118 390206 КМУ FASSI-F80 Бортовой с КМУ	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2210104	Водитель автомобиля КАВЗ 4238-22	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2210105	Водитель автомобиля НЕФАЗ-4208-41	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2210106	Водитель автомобиля УРАЛ-63701-3921	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2210107	Водитель автомобиля КАМАЗ-43118-37 КС-55713-5К-1	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2210015	Водитель вездехода ДТ-30П	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
Автоколонна № 4																								
2211119	Водитель автомобиля УРАЛ С35510	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2211120	Контролер технического состояния автотранспортных средств	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2211005	Водитель автомобиля TATRA T815-230N3T	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2211006	Водитель автомобиля МАЗ-74131	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2211025	Водитель автомобиля КАМАЗ-43118 390205 Бортовой	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2211105	Водитель автомобиля УРАЛ 63704-3951	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

2211106	Водитель автомобиля УРАЛ-63701-4951 6902G2	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2211107	Водитель автомобиля УРАЛ 63704-3951	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2211020	Водитель автомобиля УРАЛ-4320 АЦ-5.5	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоколонна № 5																							
2212227	Водитель автомобиля КАМАЗ 43114-658618	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2212264	Водитель (машинист) погрузчика МКСМ 800А-1	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2212265	Водитель (машинист) погрузчика АП-40810	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2212266	Водитель (машинист) погрузчика ДВ-1792	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2212267	Водитель (машинист) погрузчика ПУМ-500	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2212268	Водитель автомобиля КС-55713-1К-1 шасси КАМАЗ-65115	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2209020	Водитель автомобиля КАМАЗ-53215 КС-45717К-1	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2212025	Машинист экскаватора ЕК-18	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2212229	Водитель автомобиля 29893 УАЗ-390995-04	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2212230	Водитель автомобиля 29894 УАЗ ПАТРИОТ	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2212231	Водитель автомобиля КАВЗ 4238-22	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2212235	Тракторист (оператор) лесозаготовительной машины Ponsse Buffalo Dual 8W	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2212236	Водитель автомобиля ГАЗ-27057	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2212237	Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 КО-505АГ	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2212238	Водитель автомобиля КАМАЗ-43118-37 КС-55713-5К-1	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2212020	Водитель вездехода HASKY-8-H	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2212009	Водитель автомобиля TOYOTA HIACE	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2212018	Машинист бульдозера Б-10.1111-1Е	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоколонна № 6																							
2213120	Водитель (машинист) погрузчика ДВ-1792	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2213122	Машинист бульдозера Т-35.01 ЯБР-1	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2213123	Машинист экскаватора КРАНЭКС ЕК-330-10	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2213013	Водитель автомобиля КАМАЗ-431010	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

2213014	Машинист бульдозера D-9N CATERPILLAR	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2213096	Водитель автомобиля 29893 УАЗ- 390995-04	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2213097	Водитель автомобиля Камаз-43114- 32 481270-2	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2213098	Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 КО-505АГ	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2213099	Водитель автомобиля КАМАЗ- 43118-37 КС-55713-5К-1	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоколонна № 7																							
2214118	Водитель (машинист) погрузчика ДВ-1788	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2214116	Водитель (машинист) погрузчика АП-40816	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2214117	Водитель автомобиля КС-55713-1К-1 шасси КАМАЗ-65115	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2215112	Водитель автомобиля КС-55713-1К-1 шасси КАМАЗ-65115	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2214012	Водитель автомобиля ЗИЛ-131 033 УМП-350	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2214086	Водитель автомобиля 29893 УАЗ- 390995-04	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2214087	Водитель автомобиля КАВЗ 4238-22	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2214088	Водитель автомобиля НЕФАЗ-4208- 41	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2214089	Водитель автомобиля Камаз-43114- 32 481270-2	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2214090	Водитель автомобиля ГАЗ-2705	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2214091	Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 КО-505АГ	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2214092	Водитель автомобиля УРАЛ-63701- 3921	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2214093	Водитель автомобиля КАМАЗ- 43118-37 КС-55713-5К-1	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2214095	Тракторист (оператор) лесозаготовительной машины Ponsse Buffalo Dual 8W	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоколонна № 8																							
2215108	Водитель автомобиля КАМАЗ- 43260С, 49350А УМП-350	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2215110	Водитель (машинист) погрузчика АП-41015	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2215111	Машинист бульдозера Т-11.02ЯМБР- 3	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2215016	Водитель автомобиля КАМАЗ-53215 КС-45717К-1	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


2215018	Машинист бульдозера Т-11.01 Я1 МБР-3	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2215085	Водитель автомобиля ГАЗ-2705	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2215084	Водитель автомобиля НЕФАЗ-4208-41	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2215086	Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 КО-440-8Г	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоколонна № 9																							
2216110	Водитель (машинист) погрузчика АП-40810	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2216111	Машинист бульдозера Т-11.02ЯМБР-3	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2216112	Машинист экскаватора КРАНЭКС ЕК-330-10	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2210081	Водитель автомобиля КАМАЗ-6520-35	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2216015	Машинист бульдозера D-9N CATERPILLAR	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2216021	Водитель автомобиля КАМАЗ-43260С, 49350А УМП-350	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2216023	Водитель автомобиля КАМАЗ-440804	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2216083	Водитель автомобиля 29893 УАЗ-390995-04	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2216084	Водитель автомобиля КАВЗ 4238-22	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2216085	Водитель автомобиля НЕФАЗ-4208-41	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2216086	Водитель автомобиля Камаз-43114-32 481270-2	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2216087	Водитель автомобиля УРАЛ-63701-3921	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2216013	Водитель автомобиля TOYOTA HIACE	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел кадров и социального развития																							
2201065	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
РММ																							
2202039	Аккумуляторщик	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2202040	Вулканизаторщик	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Ремонтно-строительный участок																							
2204007	Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2204008	Маляр	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 01.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора

(должность)



(подпись)

Свиридов А.М.

(Ф.И.О.)


30.11.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по
охране труда, промышленной и
пожарной безопасности

(должность)



(подпись)

Пахомов В.И.


(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)



(подпись)

Кадников А.Н.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела организации труда и
зарботной платы

(должность)



(подпись)

Нелюбин А.М.


(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых
отношений

(должность)



(подпись)

Немцов П.В.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)



(подпись)

Лодягин А.В.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Первый заместитель председателя ППО
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

(должность)



(подпись)

Мельников Д.Б.

(Ф.И.О.)


30.11.2023

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4981

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Жукова Татьяна Сергеевна

(Ф.И.О.)

08.11.2023

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Белоярское управление технологического транспорта и специальной техники Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Автоколонна № 1					
2208105. Водитель (машинист) погрузчика АП-41015	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2208015. Водитель автомобиля ГАЗ-27057	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2210110. Водитель автомобиля КАМАЗ-55111	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Автоколонна № 2					
2209110. Водитель (машинист) погрузчика АП-41015	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2209112. Машинист бульдозера Т-35.01 ЯБР-1	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2209012. Водитель автомобиля КАМАЗ-43118 АЦ-9.0-40 461420	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2209013. Водитель автомобиля TOYOTA HIACE	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2209016. Машинист бульдозера D-9N CATERPILLAR	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2209017. Водитель вездехода ХТЗ-10НК	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2209022. Машинист бульдозера Т-11.01 ЯБР-1	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2209023. Машинист бульдозера Т-11.01 ЯБР-1	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2209024. Водитель автомобиля КАМАЗ-43114 НЕФАЗ-4208-41	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2209025. Водитель вездехода ВИТЯЗЬ ДТ-10П	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2209026. Водитель автомобиля КАМАЗ-4326-15, 49350А УМП-350	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2209004. Оператор заправочных станций	Рекомендации по улучшению условий труда:				

	не требуются				
Автоколонна № 3					
2210124. Машинист экскаватора DOOSAN DX300LCA	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2210125. Водитель (машинист) погрузчика АП-40810	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2210126. Машинист бульдозера Т-11.02ЯМБР-3	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2210127. Водитель автомобиля КС-55713-1К-1 шасси КАМАЗ-65115	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2210027. Водитель автомобиля КАМАЗ-43118 390206 КМУ FASSI-F80 Бортовой с КМУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2210104. Водитель автомобиля КАВЗ 4238-22	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2210105. Водитель автомобиля НЕФАЗ-4208-41	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2210106. Водитель автомобиля УРАЛ-63701-3921	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2210107. Водитель автомобиля КАМАЗ-43118-37 КС-55713-5К-1	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2210015. Водитель вездехода ДТ-30П	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Автоколонна № 4					
2211119. Водитель автомобиля УРАЛ С35510	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2211120. Контролер технического состояния автотранспортных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2211005. Водитель автомобиля TATRA T815-230N3T	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2211006. Водитель автомобиля МАЗ-74131	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2211025. Водитель автомобиля КАМАЗ-43118 390205 Бортовой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2211105. Водитель автомобиля УРАЛ 63704-3951	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2211106. Водитель автомобиля УРАЛ-63701-4951 6902G2	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2211107. Водитель автомобиля УРАЛ 63704-3951	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2211020. Водитель автомобиля УРАЛ-4320 АЦ-5.5	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Автоколонна № 5					
2212227. Водитель автомобиля КАМАЗ 43114-658618	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2212264. Водитель (машинист) погрузчика МКСМ 800А-1	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2212265. Водитель (машинист) погрузчика АП-40810	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2212266. Водитель (машинист) погрузчика ДВ-1792	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2212267. Водитель (машинист) погрузчика ПУМ-500	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2212268. Водитель автомобиля КАМАЗ-55713-1К-1 шасси КАМАЗ-65115	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2209020. Водитель автомобиля КАМАЗ-53215 КС-45717К-1	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2212025. Машинист экскаватора ЕК-18	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2212229. Водитель автомобиля 29893 УАЗ-390995-04	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2212230. Водитель автомобиля 29894 УАЗ ПАТРИОТ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2212231. Водитель автомобиля КАВЗ 4238-22	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2212235. Тракторист (оператор) лесозаготовительной машины Ponsse Buffalo Dual 8W	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2212236. Водитель автомобиля ГАЗ-27057	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2212237. Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 КО-505АГ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2212238. Водитель автомобиля КАМАЗ-43118-37 КС-55713-5К-1	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2212020. Водитель вездехода НАСКИ-8-Н	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
2212009. Водитель автомобиля TOYOTA HIACE	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2212018. Машинист бульдозера Б-10.1111-1Е	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
Автоколонна № 6					
2213120. Водитель (машинист) погрузчика ДВ-1792	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2213122. Машинист бульдозера Т-35.01 ЯБР-1	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2213123. Машинист экскаватора КРАНЭКС ЕК-330-10	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2213013. Водитель автомобиля КАМАЗ-431010	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2213014. Машинист бульдозера D-9N CATERPILLAR	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование			

		СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2213096. Водитель автомобиля 29893 УАЗ-390995-04	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2213097. Водитель автомобиля Камаз-43114-32 481270-2	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2213098. Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 КО-505АГ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2213099. Водитель автомобиля КАМАЗ-43118-37 КС-55713-5К-1	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Автоколонна № 7					
2214118. Водитель (машинист) погрузчика ДВ-1788	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2214116. Водитель (машинист) погрузчика АП-40816	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2214117. Водитель автомобиля КС-55713-1К-1 шасси КАМАЗ-65115	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2215112. Водитель автомобиля КС-55713-1К-1 шасси КАМАЗ-65115	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2214012. Водитель автомобиля ЗИЛ-131 033 УМП-350	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2214086. Водитель автомобиля 29893 УАЗ-390995-04	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2214087. Водитель автомобиля КАВЗ 4238-22	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2214088. Водитель автомобиля НЕФАЗ-4208-41	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2214089. Водитель автомобиля Камаз-43114-32 481270-2	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2214090. Водитель автомобиля ГАЗ-2705	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2214091. Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 КО-505АГ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2214092. Водитель автомобиля УРАЛ-63701-3921	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2214093. Водитель автомобиля КАМАЗ-43118-37 КС-55713-5К-1	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2214095. Тракторист (оператор) лесозаготовительной машины Ponsse Buffalo Dual 8W	Шум: Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
Автоколонна № 8					
2215108. Водитель автомобиля КАМАЗ-43260С, 49350А УМП-350	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2215110. Водитель (машинист) погрузчика АП-41015	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2215111. Машинист бульдозера Т-11.02ЯМБР-3	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2215016. Водитель автомобиля КАМАЗ-53215 КС-	Рекомендации по улучшению условий труда:				

45717К-1	не требуются				
2215018. Машинист бульдозера Т-11.01 Я1 МБР-3	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2215085. Водитель автомобиля ГАЗ-2705	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2215084. Водитель автомобиля НЕФАЗ-4208-41	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2215086. Водитель автомобиля КАМАЗ-65115 КО-440-8Г	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Автоколонна № 9					
2216110. Водитель (машинист) погрузчика АП-40810	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2216111. Машинист бульдозера Т-11.02ЯМБР-3	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2216112. Машинист экскаватора КРАНЭКС ЕК-330-10	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2210081. Водитель автомобиля КАМАЗ-6520-35	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2216015. Машинист бульдозера D-9N CATERPILLAR	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2216021. Водитель автомобиля КАМАЗ-43260С, 49350А УМП-350	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2216023. Водитель автомобиля КАМАЗ-440804	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2216083. Водитель автомобиля 29893 УАЗ-390995-04	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2216084. Водитель автомобиля КАВЗ 4238-22	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2216085. Водитель автомобиля НЕФАЗ-4208-41	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2216086. Водитель автомобиля Камаз-43114-32 481270-2	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2216087. Водитель автомобиля УРАЛ-63701-3921	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2216013. Водитель автомобиля TOYOTA HIACE	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел кадров и социального развития					
2201065. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
РММ					
2202039. Аккумуляторщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2202040. Вулканизаторщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Ремонтно-строительный участок					
2204007. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2204008. Маляр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 01.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора

(должность)

(подпись)

Свиридов А.М.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по
охране труда, промышленной и
пожарной безопасности

(должность)

(подпись)

Пахомов В.И.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Кадников А.Н.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела организации труда и
зарботной платы

(должность)

(подпись)

Нелобин А.М.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых
отношений

(должность)

(подпись)

Немцов П.В.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Лодягин А.В.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Первый заместитель председателя ППО
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

(должность)

(подпись)

Мельников Д.Б.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4981

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Жукова Татьяна Сергеевна

(Ф.И.О.)

01.11.2023

(дата)