

Утвержден приказом
Бобровского ЛПУМГ
от 04.04.2021 400

**План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года теплогенерирующего и теплосетевого оборудования
Бобровского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Югорск"**

№ п.п.	Наименования оборудования	Содержание мероприятия	Документ-основание	Единица измерения	Плановое количество				Ответственный исполнитель	
					Май	Июнь	Июль	Август	Должность	Ф.И.О.
Участок ТВС КС Вобровское ЛПУМГ										
1	УНС КЦ-1	Осмотр здания	п.3.3.7 ПТЭТЭ	шт.				1	Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
		Ревизия запорной арматуры. Прочистка грязевых фильтров. Проверка работы основного и вспомогательного оборудования	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.	6					
		Ревизия насосного оборудования. Полная ревизия с разборкой, чисткой, регулировкой и заменой втулок, подшипников, прокладок. Окраска насоса и подводящих трубопроводов (при необходимости). Центровка насосов.	График ППР	шт.		2				
		Опробование оборудования насосной станции.	п. 6.2.48 ПТЭТЭ	шт.				2		
2	УНС КЦ-2	Осмотр здания	п.3.3.7 ПТЭТЭ	шт.				1	Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
		Ревизия запорной арматуры. Прочистка грязевых фильтров. Проверка работы основного и вспомогательного оборудования	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.	6					
		Ревизия насосного оборудования. Полная ревизия с разборкой, чисткой, регулировкой и заменой втулок, подшипников, прокладок. Окраска насоса и подводящих трубопроводов (при необходимости). Центровка насосов.	График ППР	шт.		2				
		Опробование оборудования насосной станции.	п. 6.2.48 ПТЭТЭ	шт.				2		
3	УНС КЦ-3	Осмотр здания	п.3.3.7 ПТЭТЭ	шт.				1	Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
		Ревизия запорной арматуры. Прочистка грязевых фильтров. Проверка работы основного и вспомогательного оборудования	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.		4				
		Ревизия насосного оборудования. Полная ревизия с разборкой, чисткой, регулировкой и заменой втулок, подшипников, прокладок. Окраска насоса и подводящих трубопроводов (при необходимости). Центровка насосов.	График ППР	шт.			2			
		Опробование оборудования насосной станции.	п. 6.2.48 ПТЭТЭ	шт.				2		
4	УНС КЦ-5	Осмотр здания	п.3.3.7 ПТЭТЭ	шт.				1	Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
		Ревизия запорной арматуры. Прочистка грязевых фильтров. Проверка работы основного и вспомогательного оборудования	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.		4				
		Ревизия насосного оборудования. Полная ревизия с разборкой, чисткой, регулировкой и заменой втулок, подшипников, прокладок. Окраска насоса и подводящих трубопроводов (при необходимости). Центровка насосов.	График ППР	шт.				2		
		Опробование оборудования насосной станции.	п. 6.2.48 ПТЭТЭ	шт.				2		
		Осмотр здания	п.3.3.7 ПТЭТЭ	шт.				1		

5	УНС КЦ-7,8	Ревизия запорной арматуры. Прочистка грязевых фильтров. Проверка работы основного и вспомогательного оборудования	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.			4		Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
		Ревизия насосного оборудования. Полная ревизия с разборкой, чисткой, регулировкой и заменой втулок, подшипников, прокладок. Окраска насоса и подводящих трубопроводов (при необходимости). Центровка насосов.	График ППР	шт.			2			
		Опробование оборудования насосной станции.	п. 6.2.48 ПТЭТЭ	шт.				2		
6	УНС КЦ-9,10	Осмотр здания	п.3.3.7 ПТЭТЭ	шт.				1	Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
		Ревизия запорной арматуры. Прочистка грязевых фильтров. Проверка работы основного и вспомогательного оборудования	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.			4			
		Ревизия насосного оборудования. Полная ревизия с разборкой, чисткой, регулировкой и заменой втулок, подшипников, прокладок. Окраска насоса и подводящих трубопроводов (при необходимости). Центровка насосов.	График ППР	шт.				2		
		Опробование оборудования насосной станции.	п. 6.2.48 ПТЭТЭ	шт.				2		
7	Сети теплоснабжения КЦ-1	Гидропневматическая промывка трубопроводов теплоснабжения	п.9.2.9; п.11.1 ПТЭТЭ	м.пог.			745		Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
		Гидравлическое испытание системы теплоснабжения	п.6.2.13 ПТЭТЭ	м.пог.			745			
		Осмотр, очистка, ремонт (при необходимости) тепловых камер	График ППР	шт.				3		
		Ревизия запорной арматуры.	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.				16		
8	Сети теплоснабжения КОС 200, Дирекция, База РСУ	Гидропневматическая промывка трубопроводов теплоснабжения	п.9.2.9; п.11.1 ПТЭТЭ	м.пог.			858		Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
		Гидравлическое испытание системы теплоснабжения	п.6.2.13 ПТЭТЭ	м.пог.			858			
		Ревизия запорной арматуры.	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.				10		
9	Сети теплоснабжения КЦ-2,3	Гидропневматическая промывка трубопроводов теплоснабжения	п.9.2.9; п.11.1 ПТЭТЭ	м.пог.			1140		Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
		Гидравлическое испытание системы теплоснабжения	п.6.2.13 ПТЭТЭ	м.пог.			1140			
		Ревизия запорной арматуры.	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.				28		
10	Сети теплоснабжения КЦ-4	Гидропневматическая промывка трубопроводов теплоснабжения	п.9.2.9; п.11.1 ПТЭТЭ	м.пог.			815		Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
		Гидравлическое испытание системы теплоснабжения	п.6.2.13 ПТЭТЭ	м.пог.			815			
		Осмотр, очистка, ремонт (при необходимости) тепловых камер	График ППР	шт.				5		
		Ревизия запорной арматуры.	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.				14		
11	Сети теплоснабжения КЦ-5	Гидропневматическая промывка трубопроводов теплоснабжения	п.9.2.9; п.11.1 ПТЭТЭ	м.пог.			705		Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
		Гидравлическое испытание системы теплоснабжения	п.6.2.13 ПТЭТЭ	м.пог.			705			
		Осмотр, очистка, ремонт (при необходимости) тепловых камер	График ППР	шт.				5		

		Ревизия запорной арматуры.	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.			16		
12	Сети теплоснабжения КЦ-6	Гидропневматическая промывка трубопроводов теплоснабжения	п.9.2.9; п.11.1 ПТЭТЭ	м.пог.		732		Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
		Гидравлическое испытание системы теплоснабжения	п.6.2.13 ПТЭТЭ	м.пог.		732			
		Осмотр, очистка, ремонт (при необходимости) тепловых камер	График ППР	шт.			5		
		Ревизия запорной арматуры.	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.			14		
13	Сети теплоснабжения КЦ-7	Гидропневматическая промывка трубопроводов теплоснабжения	п.9.2.9; п.11.1 ПТЭТЭ	м.пог.		422		Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
		Гидравлическое испытание системы теплоснабжения	п.6.2.13 ПТЭТЭ	м.пог.		422			
		Ревизия запорной арматуры.	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.			22		
14	Сети теплоснабжения КЦ-8	Гидропневматическая промывка трубопроводов теплоснабжения	п.9.2.9; п.11.1 ПТЭТЭ	м.пог.		850		Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
		Гидравлическое испытание системы теплоснабжения	п.6.2.13 ПТЭТЭ	м.пог.		850			
		Ревизия запорной арматуры.	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.			16		
15	Сети теплоснабжения КЦ-9	Гидропневматическая промывка трубопроводов теплоснабжения	п.9.2.9; п.11.1 ПТЭТЭ	м.пог.		450		Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
		Гидравлическое испытание системы теплоснабжения	п.6.2.13 ПТЭТЭ	м.пог.		450			
		Ревизия запорной арматуры.	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.			22		
16	Сети теплоснабжения КЦ-10	Гидропневматическая промывка трубопроводов теплоснабжения	п.9.2.9; п.11.1 ПТЭТЭ	м.пог.		622		Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
		Гидравлическое испытание системы теплоснабжения	п.6.2.13 ПТЭТЭ	м.пог.		622			
		Ревизия запорной арматуры.	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.			19		
17	Тепловые сети КС - База ДСГ	Обследование трубопроводов в шурфах (подземных переходах)	п.6.2.34 ПТЭТЭ	шт.			2	Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
18	ХВП КЦ-3	Осмотр здания	п.3.3.7 ПТЭТЭ	шт.			1	Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
		Ревизия насосного оборудования, насосов - дозаторов	График ППР	шт.		4			
19	ХВП КЦ-9	Осмотр здания	п.3.3.7 ПТЭТЭ	шт.			1	Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
		Ревизия насосного оборудования, насосов - дозаторов	График ППР	шт.		4			
20	Тепловой пункт АБК	Ревизия запорной арматуры. Прочистка грязевых фильтров. Проверка работы основного и вспомогательного оборудования	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.			5	Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
21	Тепловой пункт АББ	Ревизия запорной арматуры. Прочистка грязевых фильтров. Проверка работы основного и вспомогательного оборудования	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.			8	Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
22	Тепловой пункт здания МЛК	Ревизия запорной арматуры. Прочистка грязевых фильтров. Проверка работы основного и вспомогательного оборудования	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.			6	Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.

[illegible]

40	Котельная ТТС-БМК-2000, КИЦ-1	Ревизия насосного оборудования. Полная ревизия с разборкой, чисткой, регулировкой и заменой втулок, подшипников, прокладок. Окраска насоса и подводящих трубопроводов (при необходимости). Центровка насосов.	График ППР	шт.			3		Инженер службы ЭВС	Кременчук И.В.
		Наружный и внутренний осмотр, гидравлическое испытание, промывка теплообменного аппарата.	п.10.1.12; п.10.1.13 ПТЭТЭ	шт.			1			
		Осмотр здания.	п.3.3.7 ПТЭТЭ	шт.				1	Мастер службы ЭВС	Илясов А.А.
		ППР котлоагрегатов. Техническое освидетельствование, промывка, гидравлическое испытание. Внутренний осмотр котлов.	п. 5.3.43 ПТЭТЭ	шт.			1			
		Осмотр, оценка технического состояния металлических дымовых труб.	п.3.3.14 ПТЭТЭ	шт.	1			1		
		Проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газоходов.	п.3.3.14 ПТЭТЭ	шт.		1				
		Проверка аварийных защит котлов.	п.5.3.54 ПТЭТЭ	шт.	1	1	1	1		
		Режимная наладка котлов.	п. 5.3.7 ПТЭТЭ	шт.		1				
		Проведение пробных пусков котлов	п. 11.6 ПТЭТЭ	шт.	1			1		
		Опробование насосного оборудования.	п. 6.2.48 ПТЭТЭ	шт.				3		
		Ревизия и настройка предохранительных клапанов.	РД 03-154, График ППР	шт.				1		
41	Котельная ВК-21, КИЦ-9	Ревизия насосного оборудования. Полная ревизия с разборкой, чисткой, регулировкой и заменой втулок, подшипников, прокладок. Окраска насоса и подводящих трубопроводов (при необходимости). Центровка насосов.	График ППР	шт.				2	Инженер службы ЭВС	Кременчук И.В.
		Осмотр здания.	п.3.3.7 ПТЭТЭ	шт.				1		
		ППР котлоагрегатов. Техническое освидетельствование, промывка, гидравлическое испытание. Внутренний осмотр котлов.	п. 5.3.43 ПТЭТЭ	шт.				2	Мастер службы ЭВС	Илясов А.А.
		Ревизия газовой обвязки котельного оборудования.	СТО Газпром 2-2.3-1244-2021	м.пог.	23	23	23	23		
		Осмотр, оценка технического состояния металлических дымовых труб.	п.3.3.14 ПТЭТЭ	шт.	1			1		
		Проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газоходов.	п.3.3.14 ПТЭТЭ	шт.		1				
		Проверка аварийных защит котлов.	п.5.3.54 ПТЭТЭ	шт.	2	2	2	2		
		Проведение пробных пусков котлов	п. 11.6 ПТЭТЭ	шт.	2			2		
		Опробование насосного оборудования.	п. 6.2.48 ПТЭТЭ	шт.				2		
		Ревизия и настройка предохранительных клапанов.	РД 03-154, График ППР	шт.				4		
42	Котельная КИЦ-1	Ревизия насосного оборудования. Полная ревизия с разборкой, чисткой, регулировкой и заменой втулок, подшипников, прокладок. Окраска насоса и подводящих трубопроводов (при необходимости). Центровка насосов.	График ППР	шт.			2		Инженер службы ЭВС	Кременчук И.В.
		Осмотр здания.	п.3.3.7 ПТЭТЭ	шт.				1		
		ППР котлоагрегатов. Техническое освидетельствование, промывка, гидравлическое испытание. Внутренний осмотр котлов.	п. 5.3.43 ПТЭТЭ	шт.			1		Мастер службы ЭВС	Илясов А.А.
		Осмотр, оценка технического состояния металлических дымовых труб.	п.3.3.14 ПТЭТЭ	шт.	1			1		
		Опробование насосного оборудования.	п. 6.2.48 ПТЭТЭ	шт.				2		
		Ревизия и настройка предохранительных клапанов.	РД 03-154, График ППР	шт.				2		

43	Котлы-утилизаторы КЦ-1	ППР котлоагрегатов. Техническое освидетельствование, промывка, гидравлическое испытание. Внутренний осмотр котлов.	п. 5.3.43 ПТЭТЭ	шт.		3		Начальник КС 1-4	Нурдинов Р.Г.
		Ревизия и настройка предохранительных клапанов.	РД 03-154, График ППР	шт.		3			
44	Котлы-утилизаторы КЦ-2	ППР котлоагрегатов. Техническое освидетельствование, промывка, гидравлическое испытание. Внутренний осмотр котлов.	п. 5.3.43 ПТЭТЭ	шт.		4		Начальник КС 2-3	Ковальский А.И.
		Ревизия и настройка предохранительных клапанов.	РД 03-154, График ППР	шт.		8			
45	Котлы-утилизаторы КЦ-3	ППР котлоагрегатов. Техническое освидетельствование, промывка, гидравлическое испытание. Внутренний осмотр котлов.	п. 5.3.43 ПТЭТЭ	шт.		6		Начальник КС 2-3	Ковальский А.И.
		Ревизия и настройка предохранительных клапанов.	РД 03-154, График ППР	шт.		9			
46	Котлы-утилизаторы КЦ-4	ППР котлоагрегатов. Техническое освидетельствование, промывка, гидравлическое испытание. Внутренний осмотр котлов.	п. 5.3.43 ПТЭТЭ	шт.		2		Начальник КС 1-4	Нурдинов Р.Г.
		Ревизия и настройка предохранительных клапанов.	РД 03-154, График ППР	шт.		2			
47	Котлы-утилизаторы КЦ-5	ППР котлоагрегатов. Техническое освидетельствование, промывка, гидравлическое испытание. Внутренний осмотр котлов.	п. 5.3.43 ПТЭТЭ	шт.		3		Начальник КС 5-6	Волохов О.А.
		Ревизия и настройка предохранительных клапанов.	РД 03-154, График ППР	шт.		3			
48	Котлы-утилизаторы КЦ-6	ППР котлоагрегатов. Техническое освидетельствование, промывка, гидравлическое испытание. Внутренний осмотр котлов.	п. 5.3.43 ПТЭТЭ	шт.		4		Начальник КС 5-6	Волохов О.А.
		Ревизия и настройка предохранительных клапанов.	РД 03-154, График ППР	шт.		4			
49	Котлы-утилизаторы КЦ-7	ППР котлоагрегатов. Техническое освидетельствование, промывка, гидравлическое испытание. Внутренний осмотр котлов.	п. 5.3.43 ПТЭТЭ	шт.		8		Начальник КС 7-8	Ковальский И.И.
		Ревизия и настройка предохранительных клапанов.	РД 03-154, График ППР	шт.		16			
50	Котлы-утилизаторы КЦ-8	ППР котлоагрегатов. Техническое освидетельствование, промывка, гидравлическое испытание. Внутренний осмотр котлов.	п. 5.3.43 ПТЭТЭ	шт.		8		Начальник КС 7-8	Ковальский И.И.
		Ревизия и настройка предохранительных клапанов.	РД 03-154, График ППР	шт.		16			
51	Котлы-утилизаторы КЦ-9	ППР котлоагрегатов. Техническое освидетельствование, промывка, гидравлическое испытание. Внутренний осмотр котлов.	п. 5.3.43 ПТЭТЭ	шт.	4			Начальник КС 9-10	Салемчук С.М.
		Ревизия и настройка предохранительных клапанов.	РД 03-154, График ППР	шт.		16			
52	Котлы-утилизаторы КЦ-10	ППР котлоагрегатов. Техническое освидетельствование, промывка, гидравлическое испытание. Внутренний осмотр котлов.	п. 5.3.43 ПТЭТЭ	шт.	4			Начальник КС 9-10	Салемчук С.М.
		Ревизия и настройка предохранительных клапанов.	РД 03-154, График ППР	шт.		24			
Участок ТВС жилого поселка									
53	Бойлерная.	Осмотр здания	п.3.3.7 ПТЭТЭ	шт.			1	Инженер службы ЭВС	Кременчук И.В.
		Ревизия насосного оборудования. Полная ревизия с разборкой, чисткой, регулировкой и заменой втулок, подшипников, прокладок. Окраска насоса и подводных трубопроводов (при необходимости). Центровка насосов.	График ППР	шт.		4			
		Наружный и внутренний осмотр, гидравлическое испытание, промывка теплообменного аппарата.	п.10.1.12; п.10.1.13 ПТЭТЭ	шт.		2			
		Опробование насосного оборудования.	п. 6.2.48 ПТЭТЭ	шт.			4		

		Ревизия запорной арматуры.	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.		6				
54	Здание насосной II -го подъема.	Осмотр здания	п.3.3.7 ПТЭТЭ	шт.				1	Инженер службы ЭВС	Кременчук И.В.
		Ревизия насосного оборудования. Полная ревизия с разборкой, чисткой, регулировкой и заменой втулок, подшипников, прокладок. Окраска насоса и подводящих трубопроводов (при необходимости). Центровка насосов.	График ППР	шт.				2		
		Опробование насосного оборудования.	п. 6.2.48 ПТЭТЭ	шт.				2		
		Ревизия запорной арматуры.	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ					4		
55	Здание насосной финской котельной	Осмотр здания	п.3.3.7 ПТЭТЭ	шт.				1	Инженер службы ЭВС	Кременчук И.В.
		Ревизия насосного оборудования. Полная ревизия с разборкой, чисткой, регулировкой и заменой втулок, подшипников, прокладок. Окраска насоса и подводящих трубопроводов (при необходимости). Центровка насосов.	График ППР	шт.	2					
		Опробование насосного оборудования.	п. 6.2.48 ПТЭТЭ	шт.				2		
		Ревизия запорной арматуры.	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.	4					
56	ХВП жилого поселка.	Осмотр здания	п.3.3.7 ПТЭТЭ	шт.				1	Инженер службы ЭВС	Кременчук И.В.
		Ревизия насосного оборудования, насосов - дозаторов	График ППР	шт.		4				
57	Котельная "ТЕРМАКС"	Ревизия насосного оборудования. Полная ревизия с разборкой, чисткой, регулировкой и заменой втулок, подшипников, прокладок. Окраска насоса и подводящих трубопроводов (при необходимости). Центровка насосов.	График ППР	шт.	3				Инженер службы ЭВС	Кременчук И.В.
		Осмотр здания.	п.3.3.7 ПТЭТЭ	шт.				1		
		ППР котлоагрегатов. Техническое освидетельствование, промывка, гидравлическое испытание. Внутренний осмотр котлов.	п. 5.3.43 ПТЭТЭ	шт.				2	Мастер службы ЭВС	Илясов А.А.
		Ревизия газовой обвязки котельного оборудования.	СТО Газпром 2-2.3-1244-2021	м.пог.	16,43	16,43	16,43	16,43		
		Осмотр, оценка технического состояния металлических дымовых труб.	п.3.3.14 ПТЭТЭ	шт.	2			2		
		Проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газоходов.	п.3.3.14 ПТЭТЭ	шт.		2				
		Проверка аварийных защит котлов.	п.5.3.54 ПТЭТЭ	шт.	2	2	2	2		
		Проведение пробных пусков котлов	п. 11.6 ПТЭТЭ	шт.	2			2		
		Опробование насосного оборудования.	п. 6.2.48 ПТЭТЭ	шт.				3		
		Режимная наладка котлов.	п. 5.3.7 ПТЭТЭ	шт.		2				
		Ревизия и настройка предохранительных клапанов.	РД 03-154, График ППР	шт.				4		
			Осмотр здания.	п.3.3.7 ПТЭТЭ	шт.				1	
	ППР котлоагрегатов. Техническое освидетельствование, промывка, гидравлическое испытание. Внутренний осмотр котлов.	п. 5.3.43 ПТЭТЭ	шт.	2						

58	Котельная "Вирбекс-С-Филип"	Ревизия газовой обвязки котельного оборудования.	СТО Газпром 2-2.3-1244-2021	м.пог.	14	14	14	14	Мастер службы ЭВС	Илясов А.А.
		Осмотр, оценка технического состояния металлических дымовых труб.	п.3.3.14 ПТЭТЭ	шт.	2			2		
		Проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газоходов.	п.3.3.14 ПТЭТЭ	шт.		2				
		Проверка аварийных закрыв. котлов.	п.5.3.54 ПТЭТЭ	шт.	2	2	2	2		
		Режимная наладка котлов.	п. 5.3.7 ПТЭТЭ	шт.		2				
		Проведение пробных пусков котлов	п. 11.6 ПТЭТЭ	шт.	2			2		
59	Котельная БВК.	Ревизия и настройка предохранительных клапанов.	РД 03-154, График ППР	шт.			4		Инженер службы ЭВС	Кременчук И.В.
		Наружный и внутренний осмотр, гидравлическое испытание, промывка теплообменного аппарата.	п.10.1.12; п.10.1.13 ПТЭТЭ	шт.		2				
		Осмотр здания.	п.3.3.7 ПТЭТЭ	шт.				1	Мастер службы ЭВС	Илясов А.А.
		ППР котлов, регатов. Техническое освидетельствование, промывка, гидравлическое испытание. Внутренний осмотр котлов.	п. 5.3.43 ПТЭТЭ	шт.		3				
		Осмотр, оценка технического состояния металлических дымовых труб.	п.3.3.14 ПТЭТЭ	шт.	2			2		
		Ревизия и настройка предохранительных клапанов.	РД 03-154, График ППР	шт.		6				
60	Сети теплоснабжения жилого поселка.	Гидропневматическая промывка трубопроводов теплоснабжения	п.9.2.9; п.11.1 ПТЭТЭ	м.пог.			8 000		Инженер службы ЭВС	Кременчук И.В.
		Гидравлическое испытание системы теплоснабжения	п.6.2.13 ПТЭТЭ	м.пог.		8 000				
		Ревизия запорной арматуры.	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.				30		
61	Тепловой пункт общежития №51	Ревизия запорной арматуры. Прочистка грязевых фильтров. Проверка работы основного и вспомогательного оборудования	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.				4	Инженер службы ЭВС	Кременчук И.В.
62	Тепловой пункт общежития №52	Ревизия запорной арматуры. Прочистка грязевых фильтров. Проверка работы основного и вспомогательного оборудования	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.				4	Инженер службы ЭВС	Кременчук И.В.
63	Тепловой пункт общежития №53	Ревизия запорной арматуры. Прочистка грязевых фильтров. Проверка работы основного и вспомогательного оборудования	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.				4	Инженер службы ЭВС	Кременчук И.В.
64	Тепловой пункт общежития №54	Ревизия запорной арматуры. Прочистка грязевых фильтров. Проверка работы основного и вспомогательного оборудования	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.				4	Инженер службы ЭВС	Кременчук И.В.
65	Тепловой пункт общежития №55	Ревизия запорной арматуры. Прочистка грязевых фильтров. Проверка работы основного и вспомогательного оборудования	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.				4	Инженер службы ЭВС	Кременчук И.В.
66	Тепловой пункт общежития №91	Ревизия запорной арматуры. Прочистка грязевых фильтров. Проверка работы основного и вспомогательного оборудования	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.				12	Инженер службы ЭВС	Кременчук И.В.
67	Тепловой пункт общежития №90	Ревизия запорной арматуры. Прочистка грязевых фильтров. Проверка работы основного и вспомогательного оборудования	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.				12	Инженер службы ЭВС	Кременчук И.В.
68	Тепловой пункт здания ФОК	Ревизия запорной арматуры. Прочистка грязевых фильтров. Проверка работы основного и вспомогательного оборудования	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.				12	Инженер службы ЭВС	Кременчук И.В.
69	Тепловой пункт здания ЖКХ	Ревизия запорной арматуры. Прочистка грязевых фильтров. Проверка работы основного и вспомогательного оборудования	п.5.8, 5.9, 5.10 СТО Газпром 2.1.16-636-2019, п. 5.2.5 ПТЭТЭ	шт.				6	Инженер службы ЭВС	Кременчук И.В.

Документация для подготовки ТЭУ к прохождению отопительного периода										
70	Организационно-распорядительный документ	Утверждение (актуализация) распорядительного документа о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление	п. 6.2.66, 2.7.3 ПТЭТЭ	-	x			x	Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
71	Аварийный запас МТР	Формирование аварийного комплекта МТР	п. 6.2.66, 2.7.3 ПТЭТЭ	-				x	Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А. Кременчук И.В.
72	Перечень инструкций, инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок	Проверка наличия утвержденных (актуализированных) перечней производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования, наличия эксплуатационных инструкций на основное и вспомогательное оборудование объектов теплоснабжения	п. 2.8.2, п.2.8.4 ПТЭТЭ	-				x	Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
73	Документация ответственного за ТЭУ	Проверка своевременного прохождения проверки знаний требований ПТЭТЭ у ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителей.	п. 2.3.15 ПТЭТЭ	-				x	Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
74	Документация по проведению противоаварийных тренировок	Проверка наличия утвержденных графиков проведения противоаварийных тренировок на предстоящий отопительный период, с указанием конкретных тематик	п. 2.3.44 ПТЭТЭ	-				x	Инженер службы ЭВС Мастер службы ЭВС	Абрамов Г.А. Кременчук И.В. Илясов А.А.
75	Документация ответственного за ТЭУ	Проверка наличия утвержденных инструкций по охране труда, оформления нарядов-допусков на РПО, наличия перечней работ, выполняемых по нарядам-допускам.	ПОТ при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.	-				x	Инженер службы ЭВС Мастер службы ЭВС	Абрамов Г.А. Кременчук И.В. Илясов А.А.
76	Документация ответственного за ТЭУ	Утверждение (актуализация) температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период.	Приложение №4 ПТЭТЭ	-				x	Инженер службы ЭВС	Абрамов Г.А.
77	Режимные карты водоподготовительного оборудования	Проверка наличия действующих (актуальных) режимных карт для установок докотловой обработки воды	п.12.11 ПТЭТЭ	-				x	Инженер службы ЭВС Мастер службы ЭВС	Абрамов Г.А. Кременчук И.В. Илясов А.А.
78	Перечень приборов учета, установленных в ТЭУ	Проверка работоспособности приборов учета, установленных в тепловых энергоустановках филиала, проверка своевременного прохождения приборами учета поверки/калибровки согласно графика	п. 2.9.1, п.2.9.2 ПТЭТЭ	-				x	Инженер службы ЭВС Мастер службы ЭВС	Абрамов Г.А. Кременчук И.В. Илясов А.А.
79	Документация ответственного за ТЭУ	Проверка и актуализация сведений указанных в эксплуатационных паспортах теплового энергооборудования	п. 2.7.14 ПТЭТЭ	-				x	Инженер службы ЭВС Мастер службы ЭВС	Абрамов Г.А. Кременчук И.В. Илясов А.А.

Исп.: инженер службы ЭВС Абрамов Г.А.
(777) 48 3-49
инженер службы ЭВС Кременчук И.В.
(777) 48 7-57